



**KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI,
SZOLGÁLTATÓ KFT.**

4025 Debrecen, Petőfi tér 7., II/9.
tel.: 52/432-298, fax.: 52/530-261

**TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG**

DEBRECEN

Hatvan út 8-10.

4025

TELJESÍTÉSI JELENTÉS

**A TIKÖVIZIG POLGÁRI KÖZPONTI TELEPHELYÉN,
VALAMINT FELMENTŐI SZIVATTYÚTELEPÉN
TÖRTÉNT TARTÁLYMEGSZÜNTETÉSHEZ ÉS A
FELMENTŐI, ALSÓFUTAKI TRAFÓHELY KÁR-
MENTESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN**

Készítő neve: "KRISTÁLY-99" Környezetgazdálkodási Szolgáltató Kft.
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 7.

Debrecen, 2009. május 20.

TELJESÍTÉSI JELENTÉS

A TIKÖVIZIG POLGÁRI KÖZPONTI TELEPHELYÉN, VALAMINT FELMENTŐI SZIVATTYÚTELEPÉN TÖRTÉNT TARTÁLYMEG- SZÜNTETÉSHEZ ÉS A FELMENTŐI, ALSÓFUTAKI TRAFÓHELY KÁRMENTESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN

A munkavégzés kezdete: 2009. január 26.

A munkálatok befejezése: 2009. május 20.

Megrendelő megnevezése: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. sz.)

A munkálatokat végző megnevezése: "KRISTÁLY-99" Környezetgazdálkodási
Szolgáltató Kft. (4025 Debrecen, Petőfi tér 7.)

Előzmények:

A TIKÖVIZIG a Polgári Szakaszmérnökség és a Felmentői Szivattyútelepen található földalatti szénhidrogén tároló tartályok megszüntetésére, valamint a Felmentői és Alsófutaki szivattyútelepen lévő tartályhelyek környezetének kármentesítésére pályázatot írt ki, melyet a "KRISTÁLY-99" Környezetgazdálkodási Szolgáltató Kft. (4025 Debrecen, Petőfi tér 7.) nyert meg. Az elvégzendő feladatok végrehajtására a TIKÖVIZIG és a "KRISTÁLY-99" Környezetgazdálkodási Szolgáltató Kft. 20-20/2009. iktatószámmon szerződést kötött.

A munkavégzés leírása:

Polgári Szakaszmérnökség, tartálymegszüntetés

A Polgári Szakaszmérnökség területén található 1 db 10 m³-es földalatti, fekvőhengeres szimplafalú acéltartály tisztítása 2009. 02. 25-én megtörtént, a kapcsolódó tartálytisztítási jegyzőkönyvet jelen teljesítési jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza. A tisztítás során keletkező EWC 160708* kódszámú tartálytisztítási iszap (14.380 kg) kezeléséről a „Kristály-99” Kft. gondoskodott, a kapcsolódó „SZ” kísérőjegyek másolatát a 2. sz. mellékletben csatoltuk. A munkavégzés részletes leírását a 3. sz. mellékletben csatolt tartálymegszüntetési terv, valamint a 4. sz. mellékletben csatolt építési napló másolatok tartalmazzák. A Debreceni Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság tartálymegszüntetésre vonatkozó engedélyét az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A szénhidrogén tárolási tevékenység által okozott esetleges környezetterhelés hatásainak vizsgálatára a „Kristály-99” Kft. mintákat vett és vizsgáltatott (TPH-GC, BTEX) a tartály munkagödreinek környezetében található talajból és talajvízből. Az eredmények kiértékelését tartalmazó állapotvizsgálati dokumentációt a vizsgálati eredmények birtokában adjuk át a TIKÖVIZIG részére.

Felmentő szivattyútelep, tartálymegszüntetés

A Felmentő szivattyútelep területén található 1 db 5 m³-es földalatti, fekvőhengeres szimplafalú acéltartály tisztítása 2009. 05. 11-én megtörtént, a kapcsolódó tartálytisztítási jegyzőkönyvet jelen teljesítési jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza. A tisztítás során keletkező EWC 160708* kódszámú tartálytisztítási iszap (7.080 kg) kezeléséről a „Kristály-99” Kft. gondoskodott, a kapcsolódó „SZ” kísérőjegy másolatát a 2. sz. mellékletben csatoltuk.

A munkavégzés részletes leírását a 3. sz. mellékletben csatolt tartálmegszüntési terv, valamint a 4. sz. mellékletben csatolt építési napló másolatok tartalmazzák. A Debreceni Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság tartálmegszüntetésre vonatkozó engedélyét az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A szénhidrogén tárolási tevékenység által okozott esetleges környezetterhelés hatásainak vizsgálatára a „Kristály-99” Kft. mintákat vett és vizsgáltatott (TPH-GC, BTEX) a tartály munkagödrének környezetében található talajból. Az eredmények kiértékelését tartalmazó állapotvizsgálati dokumentációt a vizsgálati eredmények birtokában adjuk át a TIKÖVIZIG részére.

Felmentői és Alsófutaki trafóhely kármentesítése

A Felmentői és Alsófutaki trafóhely környezetében lévő szénhidrogénnel szennyezett talajt (5.240 kg) a "Kristály-99" Kft. kitermelte és további kezeléséről gondoskodott. A kapcsolódó "SZ" kísérőjegyek másolatát a 6. sz. mellékletben csatoljuk. A trafóhelyek környezetében —a szemrevételezés alapján leginkább szennyezettnek tekinthető góc környezetéből- talajmintát vettünk és vizsgáltattuk a 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében szereplő komponensekre. A vizsgálati eredmények alapján az elvégzett talajcsere környezetében maradó talaj kockázatos és veszélyes anyagokat a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM rendeletben szereplő "B" szennyezettségi határértéket meghaladó mértékben nem tartalmaz. A vizsgálati jegyzőkönyvet a 7. sz. mellékletben csatoljuk.

Kurucz Béla
ügyvezető igazgató

Mellékletek:

1. sz. Tartálytisztítási jegyzőkönyvek
2. sz. „SZ” kísérőjegyek (tartálytisztítás)
3. sz. Tartálmegszüntetési tervek
4. sz. Építési napló másolatok
5. sz. DMMBH engedélyek
6. sz. „SZ” kísérőjegyek (kármentesítés)
7. sz. Vizsgálati jegyzőkönyv